



Higrómetro digital con indicación del punto de condensación

Rev.1213



- **Funciones:**
Temperatura ambiente
Humedad relativa del aire
Temperatura del punto de condensación



- Medición en muy poco tiempo gracias a los **rápidos sensores**

- **Indicación de Min./Max.:** Se puede visualizar optativamente el valor de medición mínimo o máximo.



- Indicación de las mediciones en **°C y °F**

- Cambio punto ambiente / punto rocío

- **Equipo muy manejable** para comprobar rápidamente el clima ambiente

- Soporte de clip

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA AMBIENTE
-10°C ... 50°C
PRECISIÓN ±1°C

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE
20%rH ... 99%rH
PRECISIÓN ±5%rH (25%rH...85%rH)


TEMPERATURA DEL PUNTO DE CONDENSACIÓN
-28,5°C ... 47,5°C
PRECISIÓN ±2°C

TEMPERATURA DE TRABAJO
-10°C ... 50°C

ALIMENTACIÓN
1 pila de botón LR44

DIMENSIONES (An x Al x P)
138 x 27 x 19 mm

PESO (pila incluida)
38 g



Indicación de Min./Max.



Sensor rápido



Soporte de clip



ClimaPilot

+ pila

Tamaño del embalaje (An x Al x P)

-

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
ClimaPilot	082.034A	4 021563 687886	5

